




mm












4x
5x 4x15 T20
8x 4x15 T20
2x ST 3,9x12 T20
6x
2x 4x15 T20
2x M4x14 T20






Torx
T 20
m
ø 2 mm


B
200 cm²
A
B1 / B2
B1 / B2
B1
B2
A1
A2
A1 / A2
A1 / A2


90°
=
90°



≥ 560
(600)
≥ 550
< 560








Torx
T 20


















Torx
T 20







Torx
T 20











1x




2x









Torx
T 20











16
?
19
CLICK


CLICK
CLICK












2x





Torx
T 20















4x










Torx
T 20
































5x








Torx
T 20



















2x













Torx
T 20






















Torx
T 20





















Torx
T 20




4x













Torx
T 20











Torx
T 20







4x










Torx
T 20










a
b
?


a


b



6x 

