


mm





2x

2x


2x

2x

6x

2x

2x



8x 4x15 T20


14x 4x15 T20

2x M5x10 T20


2x ST 3,9x12 T20

2x

10x



2x




4x M4x16 T20


4x M4x14 T20


2x


2x





Torx
T 20






B
200 cm²
A
B1 / B2
B1 / B2
B1
B2
A1
A2
A1 / A2
A1 / A2



90°
=
90°


≥ 150


≥ 560
(600)
≥ 550
< 560











Torx
T 20













Torx
T 20











Torx
T 20
















Torx
T 20




2x 

4x 





Torx
T 20





2x




2x











?













2x


2x


2x


Torx
T 20













6x










Torx
T 20


































7x








Torx
T 20
















4x



2x








Torx
T 20





2x





Torx
T 20














Torx
T 20


≈ 5
x
x
=
=

4x











ø 2 mm


Torx
T 20






Torx
T 20






min. 2






















Torx
T 20












4x










ø 2 mm

Torx
T 20









Torx
T 20









6x










Torx
T 20









2x





10x

















2x

