






9001234235 021111


ka ინსტალაციის ინსტრუქციები




A




B







1



2



3**4****5 a****b**

⚠ მნიშვნელოვანი უსაფრთხოების ინფორმაცია

ყურადღებით წაიკითხეთ ეს ინსტრუქციები. მხოლოდ ამის შეზღუდულ შეძლებთა ჯევენი დანადგარის სწორად და უსაფრთხო იპერიორებას. შეინახეთ ინსტრუქციის სახელმძღვანელო და სამონტაჟო ინსტრუქციები შემდგომი გამოყენებისათვის ან მომდევნო მესაკუთრისათვის.

შეამოწმეთ დანადგარი შეცუთვიდან ამოღბის შემდეგ. ტრანსპორტირებისას და ზინქების გამოვლენისას არ შეართოთ. მოწყობილობა შეიძლება გამოყენოთ უსაფრთხოების ინსტრუქციების მიხედვით არის დაკავენებული. მემონტაჟუმ უნდა უზრუნველყოს, მოწყობილობის იდეალური ექსპლუატაცია მის მონტაჟის ადგილზე.


გამწვდივის სიგანე აუცილებლად უნდა იყოს გამათბობლის თაროს სიგანის მაინც. მონტაჟისათვის, იხილეთ მოქმედითი სამშენებლო რეგულაციები და ასევე ადგილობრივი გაზისა და ელექტროენერგიის მომწოდებლების რეგულაციები.

გამონაბოლების გამტარიანისისას ყურადღება უნდა მიექცეს ნორმატიულ დებულებებს (მაგ. შეტების წესები).

ეს დანადგარი განკუთვნილია ზღვის დონიდან მაქსიმუმ 2000 მეტრ სიმაღლეზე გამოყენებისათვის.

სიკეთლის საფრთხე!

ნამწვავი აირის უკან შემობერვით მოწამვლის რისკი. ყოველთვის უზრუნველყებაზე ითახოთ სათანადო სუფთა ჰაერის მიწოდება, თუ დანადგარი იპერიორებს გამონაბოლები აირის რეჟიმში, როდესაც ამავდროულად ითახში ჰაერზე დამოკიდებული სითბოს გამომცემი დანადგარი მუშაობს.




ჰაერზე დამოკიდებული სითბოს გამომცემი დანადგარები (მაგ: გაზის, ზეთის, ხის ან ნახშირის გამათბობლები) ან წყლის გამაცხელებულები) წვის ჰაერი, იმ ითახიდან იღებებ, რომელშიც დამონტაჟული არიან და შესაბამისად აირის ნამწვავის გამოყენება, გამოსაბოლები აირის სისტემის (მაგ. საკვამური) მიერ ღია სივრცეში ჩდება.

აქტიურ ორთქლის გამწოვთან ერთად ჰაერის გართვა ხდება, როგორც სამზარეულოდან, ასევე მეზობელი ითახებიდანაც - ნაწილობრივი ვაკუუმი წარმოიქმება იმ შემთხვევაში, თუ საკარისი სუფთა ჰაერი არ მიერთობა ითახებს. გაზტერიდან ან გამწვდივის ღერძადა გამოსულ მოწამვლებული აირი ან გამოსაბოლები ისევ საცხოვრებელ ფართში აღწევს.

■ ამიტომ, იყველებოს უნდა იყოს უზრუნველყოფილი ადექვატური შემომავალი სუფთა ჰაერი.

■ მხოლოდ ჰაერის შემომტებინი /გამწოვი კედლის ყუთი ვერ უზრუნველყოფს საჭირო ლიმიტის დაცვას.

უსაფრთხო მოწმედება შესაძლებელია მხოლოდ მაშინ, როდესაც იმ ადგილას სადაც გათბობის დანადგარია დამონტაჟული ნაწილობრივი ვაკუუმი არ ალემატებ 4 ჰა (0.04 მმ.რ). ამის მიღწვევა შესაძლებელია მაშინ, როდესაც წვისთვის საჭირო ჰაერს საშუალება აქვთ შევიდეს დაულუქავ ლიობებში, მაგალითად კარებში, ფანჯარებში, შემომავალ/გამწოვ კედლის ყუთებში ან შევიდეს სხვა ტენიკური საშუალებებით.



ყველა შემთხვევაში გაიარეთ კონსულტაცია პასუხისმგებელ კვებისადენენს მწერლა ან მართან. იგი შეძლებს შეაფასოს სახლის მთელი სავენტილაციო კონფიგურაცია და მოგცეთ რჩება შესაფერის სავენტილაციო ზომების შესახებ.

აუკრძალავით ოპერაცია შესაძლებელია ჩატარდეს თუ ირთქლის გამწოვი უკლებლივ მოწმედების საპარო რეჟიმში.

სიცოცხლისათვის საფრთხე!

უკან შეწოვილი გაზის ნამწვავს მოწამვლა შეუძლია განაპიონობის გამონაბოლები არ შეიძლება გამტებული იქნას მოწმედ ბოლოისა ან გაზის საკვამურში, ან ასევე ნაპრალში, რომელიც გამოყენება ბუჩქების საინსტალაციო ითახების.

გასანიავებლად. თუ გამონაბოლები ბოლისა ან გაზის საკვამურში, რომელიც არ ფუნქციონირებს, უნდა გაიშვას, საჭიროა მოიპოვოთ პასუხისმგებელი საკვამურის მწმენდავის ნებართვა.

დახრჩობის საფრთხე!

შესაფუთი მასალები საშიშია ბავშვებისათვის. არასოდეს მისცემ ბავშვებს უფლება, ითამაშონ შესაფუთი მასალებით.

ელექტრო შოკის რისკი!

დანადგარის შიდა კომპინენტებს შესაძლოა ჰქონდეთ ბასრი კუთხები. ამას შეუძლია შემარტებული კაბელების დაზიანება გამოიწვიოს. არ გადალუნოთ ან მოხაროთ დამაკავშირებელი კაბელები მოწყობილობის დაყენების დროს.

ნაძრის საფრთხე!

■ ცხიმის ფილტრში ნარჩენი ცხიმი შესაძლოა აალდეს. სიცხის დაგროვების თავიდან ასარიდებლად, საჭიროა გათვალისწინებული იქნას მოცემული უსაფრთხოების მანძილები. ყურადღება მიაქციეთ თევებს კურაზე მოცემულ მონაცემებს. გაზისა და ელექტრო კონფირების ერთდროული მუშაობის შემთხვევაში, მოჭმედებს მოცემული ყველაზე დიდი მანძილი.

დანადგარისათვის, წებადართულია მხოლოდ ერთი გვერდით უშუალოდ კარადასთან ან კედლებისათვის. მანძილი კედლამდე ან კარადამდე, მინიმუმ 500 მმ უნდა შეადგენდეს.

■ ცხიმის ფილტრში არსებულ ცხიმის ცხიმის ნარჩენებს შეიძლება ცეცხლი წევკიდოს. დანადგართან სიახლოვეს, არასოდეს იმუშაოთ ღია ალით (მაგ: ცეცხლით). არ დამონტაჟორ მოწყობილობა სითბოს გამოყენობის მოწყობილობათან რომელიც მუშაობს მყარ საწვავზე (მაგ: ხე, ნახშირი) თუ დაუზურული, მოუხსნელო საფარი არ აქვს. არ უნდა იყოს მფრინავი ნაპერწკლები.

დაზიანების რისკი!

■ დანადგარის შიდა კომპინენტებს შესაძლოა ჰქონდეთ ბასრი კუთხები. ჩაიცვით დამცავი ხელთათმანები.

■ დანადგარი შეიძლება წაიკცეს, თუ ის ჯეროვნად არ არის დამაგრებული ადგილზე. ყველა მყარი ნაწილი მჭიდროდ და დაცულად უნდა იყოს დამაგრებული.

■ ალექტრო ან მექანიკურ სტრუქტურაზე ცვლილებების შესრულება საფრთხის შემცველია და შესაძლოა დისფუნქცია გამოიწვიოს. ამ განახორციელოთ ელექტრო ან მექანიკურ სტრუქტურების შეცვლა.

ზოგადი ინფორმაცია

დანადგარის ზედაპირები მგრძნობიარეა. მონტაჟისას, თავიდან აირიდეთ დაზიანებები.

ჰაერის გაწვევის რეჟიმი

მითითება: ჰაერი არ უნდა გადაედინებოდეს ბუხარში, რომელიც დანადგარის მიერ გაზის ან ნავთობ პროდუქტების ნამწვის გამტარად გამოყენებოდა (ეს არ ეხება ჰაერ გამტარ მოწყობილების შეცვლა).

■ თუ გამონაბოლები გამოსაძირებელი არ იყონობა, უნდა გაიშვას, საჭიროა მოიპოვოთ პასუხისმგებელი იქნას საკვამურის მწმენდავის ნებართვა.

■ თუ გამონაბოლები გარეთა კედლების გაიშვება, გამოყენებულ უნდა იქნას საცენტრილაციო აღნიშვნელი.

გამოსაბოლებები მილი

მითითება: მწარმოებელი არ მოისაზრებს რაიმე სახის გარატიას, მილების სერიუმიასთან დაკავშირებული საჩივრების შემთხვევაში.

■ დანადგარი მის პრტიმალურ შესრულებას, მოკლე, სწორი ჰაერის გამტოვა მიღწევაში მიღწევა და მილის მაქსიმუმური შესაძლო დიამეტრისას აღწევს.

■ საპარო მილებში ხანგრძლივი უხეში გამონაბოლების შედეგად, მრავალი მილი იღუნება ან იცვლება მილის დიამეტრი რომელიც 150 მმ ნაკლებია, მპტიმალური გაწორვის დონე არ არის მიღწეული და ვენტილატორის წმა გაიზარდა.

■ მილები და შლანგები გამონაბოლების საპარო ხაზის გაყვანილობაში უნდა იყოს არაფერტებადი მასალისგან.

მრგვალი მილები

რეკომენდირებულია, შიდა დიამეტრი 150 მმ, მაგრამ სულ მცირე 120 მმ.

ბრტყელი მილები

შიდა რადიუსი უნდა შესაბამებოდეს მრგვალი მილების დიამეტრს.

დია. 150 მმ დაახლ. 177 სტ²

დია. 120 მმ დაახლ. 113 სტ²

- ბრტყელ მილებს არ უნდა ჰქონდეთ რაიმე სახის ბასრი გამონაზარდები.
- გამოიყენეთ დასალუქი ლენტები განსხვავებული დიამეტრის მილებსთვის.

რეცირკულაციის რეფიზი

მითითება: დანადგარის ექსპლუატაცია წერილი მხოლოდ მყარად დამონტაჟებულ და შეერთბულ ხრახნებიან მდგომარეობის.

ელექტრო კავშირი

△ ელექტრო შოკის რისკი!

დანადგარის შიდა კომპინენტებს შესაძლოა ჰქონდეთ ბასრი კუთხები. ამას შეუძლია შემარტებელი კაბელების დაზიანება გამოიწვიოს. არ გადაღუნოთ ან მოხაროთ დამაკავშირებელი კაბელები მოწყობილობის დაყენების დროს.

შეერთების აუცილებელი მონაცემები შეგიძლიათ იწილოთ საინფორმაციო დაფაზე ხელსაწყოს შიგნით; ამისათვის მოხსენით მეტალის ცხიმის ფილტრი.

ეს მოწყობილობა ესადაგება EC ელექტრომაგნიტური თავსებადობის დაბრკოლების აღკვეთის წესებს.

ეს მოწყობილობა შეიძლება შეერთებული იქნას მხოლოდ სწორად დამონტაჟებულ, დამიწებულ როზეტში.

მიამაგრეთ დამიწებული ჩამრთველი, სასურველია გამწოვი მილის შიგნით.

■ დამიწებული ჩამრთველი უნდა იყო დაკავშირებული ცალკეულ წრედის მეშვეობით.

■ თუ დამიწებული როზეტი არ არის ხელმისაწვდომი ხელსაწყოს მონტაჟის შემდეგ, მუდმივი ჩამრთველობის შემთხვევაში აუცილებელია გაშორმატველის დამონტაჟება.

იმ შემთხვევაში თუ მუდმივი კავშირია საჭირო, მონტაჟის დროს უნდა გამოიყენოთ ძარვის ჩაზინი ჩამრთველი (ამორტიველები, ელექტრო მცვლები და ელ-კონტრაქტორები) მინიმუმ 3 მმ კონტაქტის ჭრილამდე. მუდმივი დენი შესაძლებელია გაყვანილ იქნეს მხოლოდ ელექტრიკოსის მიერ.

მომზადება მონტაჟისათვის

კედლის შემოწმება

■ კედელი უნდა იყოს თანაბარი, ვერტიკალური და შესაბამისად მყარი.

■ ხვრელის სიღრმე უნდა შეესაბამებოდეს ჭანჭიკის სიგრძეს. განმდჯნი ჭანჭიკი საიმედოდ უნდა იყოს დამაგრებული.

■ კომპლექტში შემავალი ჭანჭიკები და განბჯენი ჭანჭიკები მოწყობილობის კედელზე დასამაგრებლად შემდეგი ნივთიერებისგან: ვრცელი აგურის კედელი, თაბაშირმუყაო, ქაფეტერინი, კერატიკული აგური. მთავარ პირობას მოწყობილობის დამაგრებადები წარმოადგენს კედლის სიმტკიცის შემოწმება ხვრელის გაკეთებისას. თუ სიმტკიცე არასაკარისია, არ დაამგროთ გარსაცმი.

■ გამწოვის მაქს. წონა არის 9 კგ.

მოწყობილობის ზომები და უსაფრთხოების ნორმები

■ ყურადღება მიაქციეთ დანადგარის ზომებს. (სურათი ა)

■ დაგენერი უსაფრთხოების ნორმები. (სურათი ბ)

თუ გაზის ქურის საინსტალაციის ინსტრუქციაში განსხვავებული მანძილია მოცემული, ყოველთვის მეტად დიდი მანძილი გაითვალისწინეთ.

კედლის მომზადება

ყურადღება

დარწმუნდით, რომ ნახვრეტების ადგილას არ იყოს ელექტრო კაბელები, გაზის ან წყლის მიღები.

1. კედლიდან გამწოვის ქვედა კანტამდე ვერტიკალური შუა ხაზი კედელზე მონიშნეთ. (სურათი 1)

2. მონიშნეთ ბუხარზე დამჭერი კუთხების გაბურღვის ადგილები. განათავსეთ დამაგრების წერტილები სიმეტრიულად, ერთ პირი ზონტალურ ღერძზე და მონიშნეთ ხვრელების პოზიციები.

3. დანადგარის დასაკიდებელი ნახვრეტების მონიშნვა.

4. ნახვრეტების გაბურღვა.

5. კედელში ჩამაგრეთ დიუბელი.

კედლის ბრეკეტების მორგება

1. კაბილსადენისათვის მიახრახნეთ დამჭერი კუთხეები. (სურათი 1)

2. დანადგარის საკიდი ხრახნები მსუბუქად, მაგრამ არა სრულად დააგრეთ. (სურათი 1)

დანადგარის მომზადება

1. ორი ხელით დაიჭირეთ ფილტრის საფარი და გახსენით.

2. მეტალის ცხიმის ფილტრის მოხსნა.

დანადგარის მონტაჟი

△ დაზიანების რისკი!

დანადგარის შიდა კომპინენტებს შესაძლოა ჰქონდეთ ბასრი კუთხები. ჩაიცით დამცავი ხელთამანები.

△ დაზიანების რისკი!

დანადგარი მძიმეა. დანადგარის გადაადგილებისათვის, საჭიროა 2 ადამიანი. გამოიყენეთ მხოლოდ შესაბამისი ხელსაწყოები და აღჭურვილობა.

დანადგარის დამაგრება და გასწორება

△ დაზიანების რისკი!

დანადგარის შიდა კომპინენტებს შესაძლოა ჰქონდეთ ბასრი კუთხები. ჩაიცით დამცავი ხელთამანები.

1. დამცავი ფირი მოწყობილობას ჯერ მხოლოდ უკანა მხრიდან, ხოლო დაყენების შემდეგ სრულად მარვრეთ.

2. დანადგარის დაკიდება. (სურათი 2)

3. დანადგარი ჰორიზონტალურად გამართეთ. (სურათი 3)

4. დანადგარის საკიდი ხრახნები სრულფასოვნად მიახრახნეთ. (სურათი 4)

5. მოხსენით მეტალის ცხიმის ფილტრებიდან დამცავი ფოლიო.

6. მეტალის ცხიმის ფილტრის დამაგრება.

დანადგარის შეერთება

გამწოდოთ კავშირისა და კვების შეერთების

უზრუნველჰქონოვანი

მითითებები

■ ჰაერის გამშვების ოპერაციისათვის, უნდა იყოს მორგებული უკუდინების სარტელი. თუ მიღის ხუფი არ მოჰყევა მოწყობილობას, მისი შექენა შეიძლება სპეციალიზირებულ მოვაწყესთან.

■ თუ გამონაბოლოვი, გარე კედლის მეშვეობით გამოდის, გამოყენებული უნდა იქნეს კედლის ტეკსკოპური გამწოვი მიღი.

უზრუნველჲჸყავით გამწოდთან კავშირი

მითითება: ალუმინის მიღის გამოყენების შემთხვევაში, წინასწარ გაცელურებელ შეერთებები.

1. ჰაერის გაზინდების მიღი ჰაერისა და მიღი გადამატებულობას უზრუნველჲჸყავით.

2. უზრუნველჲჸყავით კავშირი გამწოვ ღიობთან.

3. უზრუნველჲჸყავით შეერთების ორივე ადგილის შესაბამისი ჰერმეტულობა.

უზრუნველჲჸყავით დენმომარაგება

1. შეაერთეთ ქსელის შტეკერი დამცავებულტაქტიან შტეფსელში.

2. საჭირო მყარი შეერთებისას, გთხოვთ გაითვალისწინეთ ელექტრო შეერთების თავში შოცემული მითითებები.

გამწოვის მიმაგრება

△ დაზიანების რისკი!

დანადგარის შიდა კომპინენტებს შესაძლოა ჰქონდეთ ბასრი კუთხები. ჩაიცით დამცავი ხელთამანები.

1. მოხსენით საკაბურის პანელის ორივე მხარეს არსებული დამცავი ფირი.

2. დაამონტაჟეთ ზედა საკვამური. ზედა საკვამური მიღის გვერდითა ორივე ფირფიტა მსუბუქად, დააშორეთ ერთმანეთს, დაკიდეთ უკანა დამჭერი კუთხების უკან და მიწერებით მას სრულად ჩამაგრებამდე.

მითითება: გაწინიათ ექსპლუატაციისათვის საკვამურები შლიცებით ქვემით დაამონტაჟეთ.

3. ზედა საკვამური გვერდითი მხრით მიამაგრეთ ირივე სამაგრ კუთხეზე. (სურათი 5b)

4. ქვედა საკვამურის მონტაჟი. ქვედა საკვამური მიღის გვერდითი ორივე ფირფიტა მსუბუქად, დააშორეთ ერთმანეთს და ზედა საკვამური მიღის უკან დაკიდეთ.

მითითება: ნახვრეტების თავიდინ ასაცილებლად, საკვამურის არხების ქვედა კანტებთან დამცავი ქაღალდები დააფინეთ.

5. ქვედა საკვამური მიღი ბოლომდე შესვით.

დანადგარის მოხსნა

1. გამოაერთეთ დანადგარი კვების წყაროდან.
2. საკვამურის მოხსნა.
3. გამოსაბოლქვი მიღების მოხსნა.
4. მეტალის ცხიმის ფილტრის მოხსნა.
5. დანადგარის საკიდი ზრახნები მსუბუქად, მაგრამ არა სრულად მოუშვით.
6. დანადგარის მოხსნა.
7. კვამლსადენისათვის მოუშვით დამჭერი კუთხეები.

