

Parní stanice, Serie | 6 EasyComfort TDS6041



Tato parní stanice umožňuje páře silně, ale zároveň lehce proniknout do vašeho prádla - a to také s jednoduchým nastavením ideální jedné teploty.

- **EasyComfort:** žádné měnění teploty a třídění. Žehlení rychle, jednoduše a bezpečně.
- **Ultimate 380 pulzní pára:** silná výkonná pára pro lepší a hlubší průnik do textilie se třemi intenzivními rázy až 380 g.
- **CeraniumglisséePro:** vyjímečně hladký klouzavý žehlicí povrch, odolný vůči poškrábání zabezpečí ihned perfektní výsledky žehlení.
- **Calc'nClean Perfect:** vysoce účinný čistící systém - první pro parní stanice i žehličky
- **SecureLock systém:** fixování žehličky na parní stanici pro zvýšení bezpečnosti během přepravy a skladování.

Technické údaje

Rozměry spotřebiče (mm) :	285 x 245 x 405
Rozměry zabaleného spotřebiče (mm) :	325 x 262 x 467
Rozměry palety :	210.0 x 80.0 x 120.0
Počet spotřebičů na paletě :	36
Hmotnost netto (kg) :	4,771
EAN :	4242002981543
Napětí (V) :	220-240
Frekvence (Hz) :	50/60
Délka přívodního kabelu (cm) :	180,0
Typ zástrčky :	Zalitá zástrčka s uzemněním
Aprobační certifikáty :	CE, ROSTEST, VDE



Parní stanice, Serie | 6 EasyComfort TDS6041

Tato parní stanice umožňuje páře silně, ale zároveň lehce proniknout do vašeho prádla - a to také s jednoduchým nastavením ideální jedné teploty.

Výkon

- Parní ráz: 5.8 barů s bezpečnostním systémem
- 380 g: maximální hloubka páry díky třem intenzivním parním rázům dosahuje až 380 g
- konstantní pára: 120 g/min.
- příkon: max. 2400 W max.
- Žehlicí plocha CeraniumGlisséePro: nejvyšší kluznost a vysoká tvrdost
- čas rozezhívání do 2 min.
- Tlačítko "eco": úspora energie až 20 % a úspora vody 30 %

Komfort

- : ideální kombinace teploty a páry pro všechny tkaniny vhodné k žehlení
-
- Calc'n clean časovač: upomínka čištění
- Větší zásobník na vodu: kapacita 1.5 l
- vertikální napařování umožňuje rychlé a snadné osvěžení textilií a oděvů
- ukazatel "nádoba je prázdná" a "pára připravena"

Bezpečnost

- SecureLock systém: zafixování žehličky k parní stanici pro větší bezpečnost při transportu a skladování
- automatické vypnutí při překlopení ve 3 polohách - funkce "secure"